

Frein pour la mesure des effets dynamiques des arbres tournans.

Fourneaux pour le traitement du minerai de Fer.




Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.

Echelles pour les Figures 2 et 3.

