

## Illustrations




Figure 1 - Principaux gisements miniers exploités sur le territoire métropolitain français.



Figure 2 - Dommages causés au bâti par les désordres d'Auboué, en 1996.




Figure 3 - Principe de fonctionnement d'une station d'écoute micro-sismique.





Figure 4 Copie d'écran d'une consultation de la base de données des sites et titres miniers de Geoderis.



**Figure 5** - Schéma illustrant la démarche mise en œuvre au travers de l'opération « scanning des titres miniers ».